

נקודות דיגום	מספר בדיקות מקרוביאליות מתוכנן	מספר בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע	דגימות חריגות בדיגום ראשון	אחוז חריגות דיגום ראשון	מספר חריגות סופי	אחוז חריגות סופי
נס ציונה							
רשת אספקה	98	98	100%	0	0%	0	0%
מתקני הפקה	3	3	100%	0	0%	0	0%
חיבורי מקורות	6	6	100%	0	0%	0	0%
קריית עקרון							
רשת אספקה	24	24	100%	0	0%	0	0%
חיבורי מקורות	12	12	100%	0	0%	0	0%
מזכרת בתיה							
רשת אספקה	24	24	100%	1	4.2%	0	0%
חיבורי מקורות	6	6	100%	0	0%	0	0%
סה"כ	173	173	100%	1	0.57%	0	0%

איכות המים בחודשים 10-12/2019, מהבחינה

המיקרוביאלית, הנה טובה מאוד

* תוצאות חריגות סופיות הנן תוצאות לאחר ביצוע דיגום חוזר במקרה הצורך.

* ניתן לעיין בדוח השנתי המפורסם באתר האינטרנט www.mei-ziona.co.il או במשרדי התאגיד בכתובת: האירוסים 53 נס ציונה.

הודעה לפי תקנות חופש המידע

(העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) תשס"ט - 2009 סעיף 5 ג'.

מידע אודות תוצאות מדידות בשפכים תעשייתיים מתפרסם באתר האינטרנט של התאגיד

www.mei-ziona.co.il

ניתן לעיין במידע זה גם במשרדי התאגיד