

נקודות דיגום	מספר בדיקות מקרוביאליות מתוכנן	מספר שבועות	אחוז ביצוע	דגימות חריגות בדיוגן ראשון	אחוז חריגות דיוגן ראשון	מספר חריגות סופי	אחוז חריגות סופי
נס ציונה							
רשת אספקה	105	105	100%	0	0%	0	0%
מתקני הפקה	3	3	100%	0	0%	0	0%
חיבורי מקורות	8	8	100%	0	0%	0	0%
קריית עקרון							
רשת אספקה	27	27	100%	0	0%	0	0%
חיבורי מקורות	14	14	100%	0	0%	0	0%
מזכרת בתיה							
רשת אספקה	28	28	100%	0	0%	0	0%
חיבורי מקורות	7	7	100%	0	0%	0	0%
סה"כ	192	192	100%	0	0%	0	0%

איכות המים בחודשים 2019/9-7, מהבחינה

המיקרוביאלית, הנה טובה מאוד

* תוצאות חריגות סופיות הנן תוצאות לאחר ביצוע דיוגן חוזר במקרה הצורך.

* ניתן לעיין בדוח השנתי המפורסם באתר האינטרנט www.mei-ziona.co.il או במשרדי התאגיד בכתובת: האירוסים 53 נס ציונה.

הודעה לפי תקנות חופש המידע

(העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) תשס"ט - 2009 סעיף 5 ג'.

מידע אודות תוצאות מדידות בשפכים תעשייתיים מתפרסם באתר האינטרנט של התאגיד

www.mei-ziona.co.il

ניתן לעיין במידע זה גם במשרדי התאגיד