

דו"ח תקלה בקו סניקה-גרביטציה

אל:

○ משרד לאיכות הסביבה

בתאריך: 29.6.18 שעת גלוי הדליפה: 8:30

תיאור מיקום הדליפה: נחל עקרון מצינור גלישה משוחת ביוב ראשית מאחורי התחנה

נ.צ: 31.859573, 34.810165

היקף משוער של הדליפה: כ- 500 מ"ק


פרטים: תחנת הביוב הוצפה ועקב כך אירעה גלישה מצינור הגלישה.

סיבת הדליפה: כבל חשמל של מצוף אולטרא סוני נותק, ככל הנראה כתוצאה ממכרסם, לאור זאת לא התקבלו התראות אוטומטיות להפעלת המשאבות בתחנה. הפעולות שבוצעו: בוצעו חסימות בוואדי לעצירת הזרימה ושאיבות הביוב, בוצע ריסוס בכל תוואי הזרימה, הותקן בתחנה מצוף מכני כגיבוי לאולטרא סוני.

---

התקלה תוקנה בתאריך: 29.6.18 ע"י הקבלן: ג'ט ליין תשתיות בע"מ

התקלה דווחה טלפונית בשעה: 8:00 מקבל ההודעה: שי לרר

  
חתימה:

מהנדס התאגיד: ניר שרעבי